

GMP.271.20.2012

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Bisztynku związany ze skutkami nawałnicy z gradobiciem z dnia 04.07.2012r.”.

Pyt. 1. Przedmiar robót – wymiana stolarki okiennej, dz. 2, poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – Wymiana okien skrzydłowych (...) na okna drewniane nawiązujące wyglądem i podziałami do stolarki wymiennej.

Proszę o wyjaśnienie czy nowe okna mają być odwzorowaniem istniejących okien skrzydłowych czy Wykonawca może zastosować okna w nowoczesnej konstrukcji jednoramowej odzwierciedlającej wygląd istniejącej stolarki poprzez ozdobniki tj. kapinosy, okapniki, listwy przymykowe ozdobne itp.

Odp. Tak Wykonawca może zastosować okna w nowoczesnej konstrukcji jednoramowej odzwierciedlającej wygląd istniejącej stolarki poprzez ozdobniki tj. kapinosy, okapniki, listwy przymykowe ozdobne.

Pyt. 2. Przedmiar robót – wymiana stolarki okiennej, dz. 2- brak pozycji na wymianę parapetów wewnętrznych.

Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Należy przyjąć wymianę parapetów wewnętrznych laminowanych lub komorowych z PCV do wymienianej stolarki okiennej, 2, poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

BURMISTRZ

Jan Wójcik